

# 嘉義市市定古蹟蘇周連宗祠研究規劃

## 第一章 蘇周連宗祠的歷史變遷

第一節 蘇周連三姓聯宗源流	2
第二節 蘇氏家廟的創建	6
第三節 蘇氏宗親會及蘇周連宗親會的成立	13
第四節 蘇氏家廟與蘇氏宗親會時期重要人物事略	27
第五節 小結	46

## 第二章 蘇周連宗祠建築之探討

第一節 蘇周連宗祠之建築及平面格局	59
第二節 蘇周連宗祠建築之大木構造	62
第三節 蘇周連宗祠建築之牆面、磚瓦構造	67
第四節 蘇周連宗祠建築之裝飾文物	68
第五節 小結	74

## 第三章 蘇周連宗祠的現況與破壞情形

第一節 環境及地坪	76
第二節 木構架及牆體	79

第三節 屋面及其他文物 ..... 84

第四章 蘇周連宗祠修護準則及對策建議

第一節 蘇周連宗祠修護準則 ..... 85

第二節 蘇周連宗祠修護對策建議 ..... 88

第三節 古蹟的日常維護管理 ..... 91

第五章 蘇周連宗祠整修工程經費概估表 ..... 94

【參考書目】

【附錄】 家族世系表、測繪圖集

表目錄

表 1：蘇周連宗祠內供奉蘇氏先賢名宦牌位一覽表 ..... 11

表 2：民國六十七年嘉義縣蘇周連宗親會會員居住地一覽表 19

表 3：蘇氏宗親會創立名錄及其子孫代表 ..... 22

表 4：蘇周連宗祠申請市定古蹟經過一覽表 ..... 26

彩色頁目錄

彩 1：蘇周連宗祠正立面	.....	I
彩 2：蘇周連宗祠正立面（右次間、右翼房）	.....	I
彩 3：正廳大木構架（右側）	.....	II
彩 4：正廳大木構架（左側）	.....	II
彩 5：正廳大木構架（右側）	.....	III
彩 6：右次間步口架	.....	III
彩 7：右明間步口架	.....	III
彩 8：次間大木構架	.....	IV
彩 9：右翼房步口架	.....	IV
彩 10：右次間門扇	.....	IV
彩 11：脊桁、三架桁間構件	.....	V
彩 12：五架桁童柱	.....	V
彩 13：正廳神龕裝飾	.....	V
彩 14：步口架背面（右側）	.....	V
彩 15：右次間尺磚地坪	.....	VI
彩 16：蘇周連宗祠入口牌樓	.....	VI
彩 17：蘇周連宗祠正廳正立面	.....	VII
彩 18：蘇周連宗祠背立面	.....	VII
彩 19：神主牌位「開國黃帝軒轅氏裔孫蘇周連姓始祖神位」	.....	VIII
彩 20：門扇緣環板龍飾木雕	.....	VIII

彩 21	正廳門扇螭虎團爐窗	VIII
彩 22	正廳步口通通槿	IX
彩 23	次間步口通通槿	IX
彩 24	「蘇周連宗祠」牌匾	X
彩 25	「祖德宗功」牌匾	X
彩 26	正廳步口出拱副拱（螭虎拱）	XI
彩 27	鳥獸雀替（右）	XI
彩 28	鳥獸雀替（左）	XI
彩 29	檐柱柱珠	XII
彩 30	步口柱柱珠	XII
彩 31	檐柱柱珠	XII
彩 32	封柱柱珠	XII
彩 33	橫披窗造型一	XII
彩 34	橫披窗造型二	XII

### 圖片目錄

圖 1	龍溪縣輿圖	7
圖 2	蘇氏家廟	9
圖 3	嘉義縣蘇周連姓宗親會成立大會	16
圖 4	嘉義市蘇周連姓宗親會會員大會	20

圖 5	· 祭祖	20
圖 6	· 日治時代嘉義市街町名圖	24
圖 7	· 蘇育奇	27
圖 8	· 美記商店贈品—醬油瓶	27
圖 9	· 蘇安邦	29
圖 10	· 蘇安南	29
圖 11	· 嘉義城隍廟「和歌」匾額	31
圖 12	· 蘇孝德	32
圖 13	· 蘇孝德書法	36
圖 14	· 蘇友讓	39
圖 15	· 蘇協仁全家福	45
圖 16	· 正廳明間大木構架	63
圖 17	· 正廳明間大木構架剖面圖	63
圖 18	· 次間大木構架	65
圖 19	· 次間大木構架剖面圖	65
圖 20	· 步口木構架	66
圖 21	· 步口木構架剖面圖	66
圖 22	· 編竹夾泥牆表面白灰漿粉刷	67
圖 23	· 正廳地坪現況	67
圖 24	· 檐柱柱珠	68

圖 25	· 封柱柱珠	·····	68
圖 26	· 鰲魚雀替	·····	69
圖 27	· 草花通檣	·····	69
圖 28	· 暗八仙（荷花）	·····	70
圖 29	· 螭虎副栱	·····	70
圖 30	· 出栱造型	·····	71
圖 31	· 麒麟雀替	·····	71
圖 32	· 門神彩繪	·····	73
圖 33	· 蘇周連姓始祖神位	·····	73
圖 34	· 蘇周連宗祠牌匾	·····	73
圖 35	· 祖德宗功牌匾	·····	73
圖 36	· 流落他處之神牌位	·····	73
圖 37	· 洪公祖神像	·····	73
圖 38	· 緊鄰宗祠之違建物	·····	76
圖 39	· 前埕地坪現為泥土層	·····	77
圖 40	· 室內尺磚地坪	·····	78
圖 41	· 編竹夾泥牆構造損毀嚴重	·····	79
圖 42	· 簷廊木構件腐朽蛀蝕	·····	81
圖 43	· 神龕上方屋桁腐朽受損情形	·····	81
圖 44	· 屋桁腐朽受損情形	·····	82

圖 45	· 屋桁腐朽受損情形	·····	82
圖 46	· 神案現況情形	·····	83
圖 47	· 窗櫺腐朽受損情形	·····	83
圖 48	· 門扇腐朽受損情形	·····	83
圖 49	· 門扇腐朽受損情形	·····	83
圖 50	· 門扇腐朽受損情形	·····	83
圖 51	· 門扇腐朽受損情形	·····	83
圖 52	· 屋面破損情形	·····	84
圖 53	· 屋面破損情形	·····	84