

嘉義市政府消防局消防局人員避難逃生成功案例

一、案由：

本市某連棟磚木造住宅起火，住戶發現後立即通報119，某戶因濃煙密布造成住警器作動，該住戶立即叫醒熟睡家人並逃離，隨後由消防分隊到達搶救。

二、火災概要：

- (一) 時間：113年1月○日04時○分。
- (二) 地點：嘉義市○區○○路○○號。
- (三) 建築物情形：連棟磚木造平房
- (四) 起火處、起火原因：連棟磚木造建築物延燒，原因待火調人員調查。
- (五) 人員避難情形：起火時該區住戶多數自行疏散，該戶民眾於房間睡覺，聽到鄰居叫喊及住警器作動後，立即叫醒家人疏散至屋外；另一延燒戶於消防人員到場進入後，叫醒1熟睡民眾並將其帶出。
- (六) 初期滅火：無滅火動作。
- (七) 消防人員搶救過程：現場為1樓連棟磚木造建築物，消防人員到場時已多戶燃燒，立即將屋內未疏散人員帶出，並出水搶救。
- (八) 住宅用火災警報器動作情形：
 - 1、設置位置：廚房與廁所間廊道天花板。
 - 2、動作情形：住警器偵知並發出警報聲。
- (九) 人員傷亡情形：臨棟住戶1名人員受傷。

三、檢討分析：

- (一) 火災原因：連棟磚木造建築物延燒，原因待火調人員調查。
- (二) 裝設時間：112年由本局補助領取。
- (三) 優點：
 - 1、鄰居發揮互助精神，在發現有冒煙情形時，立即叫醒家人疏散至屋外並通報119；另一延燒戶於消防人員到場進入後，叫醒1熟睡民眾並將其帶出，爭取寶貴時間。
 - 2、初期搶救人員滅火及搜救迅速，避免火勢延燒擴大，順利救援受困民眾。
 - 3、住戶之住宅用火災警報器為本局補助，顯示消防政策有效降低傷亡

財損。

(四) 缺點：

- 1、現場為連棟磚木造建築物，容易發生延燒情形。
- 2、現場樓梯狹窄，且1樓樓梯口有裝設玻璃門，容易影響避難逃生動線。

四、策進作為：

- (一) 宣導自設滅火器，並熟悉其正確使用步驟（拉、瞄、壓、掃），以備不時之需。
- (二) 宣導住警器應定期「按按測試鈕、擦擦污垢、檢查固定、更換電池」，以確保基本效能，維護生命財產安全。
- (三) 宣導民眾家中內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃性或耐燃材料，勿使用易燃之木質材質及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢，確保室內防火區劃完整，以免造成火勢及濃煙迅速擴大蔓延，阻礙逃生。
- (四) 宣導民眾除政府所補助裝設處外，應另自行購買裝設於住家內寢室、走廊、廚房及客廳等，藉以防護範圍更加完善。
- (五) 製作即時行銷資料並透過本局網站及後湖分隊 FB 強化宣導。

<https://www.facebook.com/HOUHUFirefighter/posts/pfbid06k4E1TaXFuRvYdw4ErmeLSFmL6kjiJiolxFbiM2vgEEvk8kvifrd96A6bURnUXcw1>



嘉義市消防局後湖分隊

1 小時 · 🌐

前幾天林森東路火警案例🔥成功預警的先知👍👍

住宅用火災警報器成功預警案例+1👍👍

多位聽到火災警報器鳴叫的民眾成功逃生👏👏

火警傷亡大多因!?

1 延遲偵知通報👤👤

2 造成避難不及🚑

裝設🏠住宅用火災警報器

🕒即早發現🕒即早避難


#居住於嘉義市即可申請

#未曾補助過之地址可申請補助一顆住警器

#詳細補助資訊可洽嘉義市政府各轄區消防分隊



五、現場平面圖：



六、現場照片：

照片1：房屋受燒情形



照片2：住警器裝設位置及鳴動作響情形(廚房浴廁所間廊道天花板，受燒後掉落)

