

7.2 辦理相關活動

本計畫於已於期中及期末階段各辦理至少 2 場民眾參與活動，將政策法規、上位計畫面臨之課題、整體水環境改善願景等規劃結果，透過平台及民眾參與以凝聚共識。由承辦機關發文邀集在地組織團體、NGO、在地產業及相關權責單位等共同針對課題、願景及目標進行議題平台研商，以凝聚共識。

一、座談會

本計畫於計畫期間曾拜訪道將圳文化學會、嘉義市東區頂庄社區發展協會及嘉義市客家文化協會等 NGO 團體，訪談中了解各鄉鎮關注議題，作為後續水環境藍圖規劃參考議題，在地團體關注議題如下，相關會議記錄詳[附件三](#)。

(一)道將圳文化學會

1.時間：111 年 2 月 23 日、111 年 8 月 31 日

2.地點：道將圳文化學會（嘉義市重慶路 324 號）

3.關切議題：

(1)後庄排水：

a.鄰近牛稠溪低窪處易有淹水問題

b.建議將各支排打通讓水流互通，保有穩定水量

(2)北排水：

a.建議優先改善水質及打造河岸步道營造近水空間

b.玉峰街前段污水可利用法院後側建置現地處理設施處理

c.舊監獄前開蓋後失去停車空間之問題，可搭配使用完整性高之 U-bike 系統

d.嘉義市擁有許多適合做為滯洪空間之公園用地

(3)中央排水：

(4)埤麻腳排水：

a.建議調整通洪斷面，因箱涵口較小易於強降雨時造成淹水問題

b. 埤麻腳排水滯洪空間可改建為埤塘以滿足鄰近灌溉需求

(5)道將圳：將河道整理，維持砌石堤防，周邊可做為步道供居民使用

(6)鹿寮排水：

a. 因排水被截流造成基流量不足之問題

b. 彈藥庫因人為干擾小，擁有豐富生態資源

(二)嘉義市東區頂莊社區發展協會

1. 時間：111 年 8 月 31 日

2. 地點：嘉義市東區頂莊社區發展協會（嘉義市頂莊里教義街 538 號）

3. 關切議題：

(1)廢棄物排入排水系統中，期望能建置與污水分離系統

(2)經建置滯洪池及市府定期清理河道，現頂莊里已無淹水問題

(3)頂莊社區周邊擁有豐富的生態資源，經調查發現有 10 幾種蛙類及少量螢火蟲

(4)鄰近嘉義縣畜牧廢水排入牛稠溪，味道影響鄰近村里

(5)期望頂莊社區打造親水環境供居民休憩

(三)嘉義市客家文化協會

1. 時間：111 年 8 月 31 日

2. 地點：嘉義褒忠義民廟（嘉義市東區南田路 15 號）

3. 關切議題：

(1)八掌溪沿岸期望能種植植物美觀環境，鄰近社區有意願認養維護

(2)玉龍宮附近因民宅改建，導致排水溝通洪斷面變小，造成淹水問題

(四)會議照片：

道將圳文化學會	嘉義市東區頂庄社區發展協會
嘉義市客家文化協會	

NGO 訪談照片

二、小團體訪談

本計畫已於計畫期間內拜訪北排水鄰近之林森里及太平里、後庄排水鄰近之後庄里、埤麻腳鄰近之頭港里、中央排水鄰近之福全里及福安里進行里長訪談，訪談中了解當地需求，作為水環境藍圖規劃之參考依據，說明如后，相關會議記錄詳[附件四](#)。

(一)林森里

1.時間：111年3月17日

2.地點：嘉義市東區林森里辦公處

3.關切議題：

(1)建議可將維新路、雲霄古道及圖書館總館串連成為亮點

(2)嘉義舊監獄前維新路段，居民不建議開蓋，會影響住家

(二)太平里

1.時間：111 年 3 月 17 日

2.地點：嘉義市東區林森里辦公處

3.關切議題：期望北排水維新支線水環境改善工程能盡快施作，改善排水異味問題及打造舒適空間

(三)後庄里

1.時間：111 年 7 月 5 日

2.地點：嘉義市東區後庄里辦公處

3.關切議題：防汛道路亦提供居民為自行車道使用，惟周圍路燈較少，照明有些許不足之情況。

(四)頭港里

1.時間：111 年 7 月 5 日

2.地點：嘉義市西區頭港里辦公處

3.關切議題：

(1)水上機場東側環安宮及嘉義縣市界既有排水路，疑似機場內水路堵塞，請市府協助協調軍方確認排水路通洪斷面。

(2)機場東北側聯外排水與既有何厝社區排水路交會處常因豪雨排水不順，建請市府協助改善排水路。

(3)大貴路至玉山路上游劉厝社區民生污染延排水路流入下游社區，導致水質污染產生異味。

(五)福安里

1.時間：111 年 7 月 5 日

2.地點：嘉義市西區福安里辦公處

3.關切議題：中央排水長時間水量較少。

(六)福全里

1.時間：111 年 7 月 5 日

2.地點：嘉義市西區福全里辦公處

3.關切議題：

(1)番仔溝公園至友忠公園因鄰近台 1 線車流量較大，請市府考量相關串連動線之交通安全。

(2)希望番仔溝公園與中央排水可做整體性規劃，營造近水與親水之休憩空間。

(七)會議照片：

林森里	太平里
後莊里	頭港里



福安里

福全里

里長訪談照片