

嘉義市政府消防局『住宅用火災警報器』成功案例教育

壹、案由：

本市某住戶於一樓廚房燉煮食物，隨即至二樓盥洗休息，因此烹飪過久導致鍋子燒焦產生大量濃煙，設在一樓客廳之住宅用火災警報器動作，隨後由消防人員協助關閉爐火及疏散住戶。

貳、火災概要：

一、時間：112 年 09 月 05 日。

二、地點：嘉義市東區圓福街。

三、建築物情形：地上一層 RC、二樓鐵皮加蓋建築物。

四、人員避難情形：火警發生時，人在屋內。

五、初期滅火：無。

六、消防人員搶救過程：消防人員到場後協助關閉爐火。

七、住宅用火災警報器動作情形：☐民眾自設 ☒補助安裝)

(一)住宅用火災警報器裝設於一樓客廳牆面上。

(二)屋主在廚房燉煮食物，烹飪過久導致鍋子燒焦產生濃煙，住宅用火災警報器偵知發出警報音響，附近居民聞到燒焦味通報 119。

八、設置位置：一樓客廳牆面。

九、動作情形：住宅用火災警報器偵知發出警報音響。

十、人員傷亡情形：現場無人員傷亡

參、檢討分析：本件火災原因為住戶煮食，未注意爐火，烹飪過久導致鍋子燒焦產生大量濃煙。

肆、策進作為：

一、宣導民眾家中煮食應遵守「人離火熄」之規範，以免引發危險。


二、宣導住宅用火災警報器應定期維護保養，以確保基本效能，維護生命財產安全。

三、鼓勵民眾自行購買有合格認證的住宅用火災警報器。且依使用說明書裝設在正確適當的位置，守護居家安全。

四、宣導自備滅火器，並熟悉使用方法，以備不時之需。

五、宣導民眾室內裝修等應使用防火建材，確保建築物防火性能。

伍、現場平面圖



陸、現場照片：



大門



鍋子處燒毀概況



起火處燒毀細況



住宅用警報器動作情形(客廳)