嘉義市政府消防局統計通報

嘉義市政府消防局會計室
110 年 6 月

嘉義市消防安全設備查察情形

依據「消防法」第6條第2項規定，消防機關得依場所之危險程度，分類列管檢查場所之消防安全設備，另依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，將各場所按用途區分甲、乙、丙、丁、戊及其他等類，以落實消防安全查察及檢修申報等工作。

一、消防安全檢查列管對象：

（一）列管建築物：109年底本市列管之建築物計2,381棟，較上（108）年底2,189棟增加192棟（+8.77%），主要以5層以下建築物增加186棟最多；各類建築物中，5層以下1,790棟最多，占75.18%、6至15層574棟占24.11%次之，而16層以上僅有17棟，占0.71%。

圖1、列管建築物-按樓層分



資料來源：嘉義市政府消防局。

（二）列管場所家數：109年底本市列管之場所計2,574家，較上（108）年底2,509家增加65家（+2.59%）。

表1、消防安全檢查列管建築物及場所

年底別	列管建築物(棟)				列管場所家數(家)
	計	5層以下	6至15層	16層以上	
105年底	1,973	1,430	526	17	2,350
106年底	2,036	1,484	535	17	2,383
107年底	2,109	1,539	553	17	2,434
108年底	2,189	1,604	568	17	2,509
109年底	2,381	1,790	574	17	2,574
較上年增減率(%)	8.77	11.60	1.06	-	2.59

資料來源：嘉義市政府消防局。

（三）列管場所類別：109年底各類列管對象中，乙類場所1,390家占54%最多（其中集合住宅、寄宿舍占35.18%；補習班占22.09%較多）、甲類場所651家占25.29%次之（其中商場、市場、百貨商場、超級市場、零售市場占18.13%；飯店、旅館占13.82%較多）、丁類場所335家占13.01%再次之，而公共危險物品等場所亦有133家占5.17%（其中公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法規定之場所占58.65%最多）。

圖2、109年底消防安全檢查列管對象-按列管場所類別分



資料來源：嘉義市政府消防局。

表2、109年度本市消防安全檢查列管場所按用途區分

用途別	總計	甲類							
		計	理容院、指壓按摩場所	視廳歌唱場所(KTV等)	遊藝場所電子遊戲場	飯店、旅館	商場、市場等	餐廳	其他
家數	2,574	651	81	68	71	90	118	62	161

乙類							丙類	丁類	公共危險物品等場所	其他場所
計	期貨經紀業證券交易所金融機構	補習班	辦公室	集合住宅、寄宿舍	倉庫	其他				
1,390	97	307	117	489	119	261	62	335	133	3

資料來源：嘉義市政府消防局。

二、消防安全設備查察處理：

（一）消防安全設備查察情形：109年本市赴列管場所檢查消防安全設備之次數共有5,241件次，較上（108）年5,436件次減少195件次（-3.59%)。其中，合格者5,047件次，合格率96.30%，較上(108)年95.73%增加0.57個百分點；不合格者194件次，不合格率3.70%，較上（108）年4.27%減少0.57個百分點;本市東區及西區之不合格率分別為2.80%及4.26%。

（二）複查情形：109年本市針對前項檢查不合格者實施複查236件次，較上（108)年303件次減少67件次,複查不合格3件次,複查不合格率為1.27%，較上（108）年增加0.94個百分點；本市西區複查不合格率為2.01%。

（三）違規處理情形：109年針對檢查場所消防安全設備不合規定者開具限期改善通知單共191件次、複查後仍不合格者開具舉發違反消防法案件通知單計3件次、處罰鍰者3件次，處罰鍰金額新台幣5萬4,000元，已收繳新台幣5萬4,000元，收繳率100%。

表2、嘉義市消防安全設備檢查概況

年底別	檢查情形					複查情形		
	檢查件次	合格件次	合格率(%)	不合格件次	不合格率(%)	複查件次	複查不合格件次	不合格率(%)
105年	5,217	4,989	95.63	228	4.37	259	8	3.09
106年	5,100	4,901	96.10	199	3.90	260	5	1.92
107年	5,153	4,952	96.10	201	3.90	244	4	1.64
108年	5,436	5,204	95.73	232	4.27	303	1	0.33
109年	5,241	5,047	96.30	194	3.70	236	3	1.27
較上年增減率(%)	-3.59	-3.02	0.57	-16.38	-0.57	-22.11	2	0.94

資料來源：嘉義市政府消防局。

表3、嘉義市各區109年度消防安全設備檢查概況

區別	檢查情形					複查情形		
	檢查件次	合格件次	合格率(%)	不合格件次	不合格率(%)	複查件次	複查不合格件次	不合格率(%)
東區	2,003	1,947	97.20	56	2.80	87	-	-
西區	3,238	3,100	95.74	138	4.26	149	3	2.01

資料來源：嘉義市政府消防局。

圖3、嘉義市消防安全設備檢查概況



三、全國消防安全設備檢查概況：

（一）109年底全國進行消防安全設備檢查共313,210件次，合格者271,443件次，合格率86.66%、不合格者41,767件次，不合格率13.34%；其中檢查合格率以嘉義市96.30%為最高、宜蘭縣95.03%次之。

（二）各項違規處理情形，109年限期改善計40,164件次、罰鍰1,393件次、停業或停止使用42件次、舉發1,603件次，且各項違規處理件次多集中於六都。

表4、109年度台灣地區各縣市消防安全設備查察概況

縣市別	檢查情形					複查情形			違規處理情形(件次)			
	檢查件次	合格件次	合格率(%)	不合格件次	不合格率(%)	複查件次	不合格件次	不合格率(%)	限期改善	罰鍰	停業或停止使用	舉發
總計	313,210	271,443	86.66	41,767	13.34	41,474	1,603	3.87	40,164	1,393	42	1,603
新北市	88,790	74,858	84.31	13,932	15.69	14,466	395	2.73	13,537	293	5	395
臺北市	54,027	49,919	92.40	4,108	7.60	3,393	161	4.75	3,947	126	35	161
桃園市	29,086	24,620	84.65	4,466	15.35	4,625	216	4.67	4,250	227	-	216
臺中市	24,378	17,652	72.41	6,726	27.59	6,888	224	3.25	6,502	224	-	224
臺南市	13,058	10,077	77.17	2,981	22.83	2,980	270	9.06	2,711	270	-	270
高雄市	19,394	17,787	91.71	1,607	8.29	1,526	89	5.83	1,518	73	-	89
宜蘭縣	6,978	6,631	95.03	347	4.97	299	10	3.34	337	1	-	10
新竹縣	9,089	8,207	90.30	882	9.70	830	63	7.59	819	23	-	63
苗栗縣	3,619	3,104	85.77	515	14.23	427	4	0.94	511	5	-	4
彰化縣	13,189	12,484	94.65	705	5.35	619	12	1.94	693	12	-	12
南投縣	4,877	4,060	83.25	817	16.75	800	11	1.38	806	12	1	11
雲林縣	12,387	11,110	89.69	1,277	10.31	1,278	32	2.50	1,245	35	-	32
嘉義縣	6,128	5,531	90.26	597	9.74	641	21	3.28	576	21	1	21
屏東縣	5,348	4,848	90.65	500	9.35	479	12	2.51	488	10	-	12
臺東縣	1,863	1,658	89.00	205	11.00	206	16	7.77	189	14	-	16
花蓮縣	3,920	3,402	86.79	518	13.21	471	10	2.12	508	7	-	10
澎湖縣	1,170	973	83.16	197	16.84	186	-	-	197	-	-	-
基隆市	5,752	5,236	91.03	516	8.97	479	29	6.05	487	24	-	29
新竹市	4,009	3,417	85.23	592	14.77	586	25	4.27	567	13	-	25
嘉義市	5,241	5,047	96.30	194	3.70	236	3	1.27	191	3	-	3
金門縣	712	656	92.13	56	7.87	55	-	-	56	-	-	-
連江縣	195	166	85.13	29	14.87	4	-	-	29	-	-	-

資料來源：內政部消防署。