

嘉義市政府消防局『住宅用火災警報器』成功案例教育

壹、案由：

本市某住戶於一樓廚房煮食中餐，隨即至二樓盥洗休息，因此烹飪過久導致鍋子燒焦產生大量濃煙，設在一樓走道之住宅用火災警報器動作，屋主聽聞後立即至廚房關閉爐火，隨後由消防人員協助排煙。

貳、火災概要：

一、時間：112 年 03 月 10 日 13 時 31 分。

二、地點：嘉義市東區大雅路 0 段 00 號。

三、建築物情形：地上二層 RC、三樓鐵皮加蓋建築物。

四、人員避難情形：火警發生時，人在屋內。

五、初期滅火：屋主聽聞警報聲響，趕緊至廚房關閉爐火。

六、消防人員搶救過程：消防人員到場後協助排煙。

七、住宅用火災警報器動作情形：☐民眾自設 ☒補助安裝)

(一)住宅用火災警報器裝設於一樓走道牆面上。

(二)屋主在廚房煮食中餐，烹飪過久導致鍋子燒焦產生大量濃煙，住宅用火災警報器偵知發出警報音響，屋主聽聞到後立即至廚房關閉爐火，附近居民看見濃煙通報 119。

八、設置位置：一樓走道。

九、動作情形：住宅用火災警報器偵知發出警報音響。

十、人員傷亡情形：現場無人員傷亡

參、檢討分析：本件火災原因為住戶煮食中餐，未注意爐火，

烹飪過久導致鍋子燒焦產生大量濃煙。

肆、策進作為：

一、宣導民眾家中煮食應遵守「人離火熄」之規範，以

免引發危險。

二、宣導住宅用火災警報器應定期維護保養，以確保基本

效能，維護生命財產安全。


三、鼓勵民眾自行購買有合格認證的住宅用火災警報器，

且依使用說明書裝設在正確適當的位置，守護居家安全。

四、 宣導自備滅火器，並熟悉使用方法，以備不時之需。

五、 宣導民眾室內裝修等應使用防火建材，確保建築物防火性能。

伍、現場平面圖



陸、現場照片：



大門



鍋子處燒毀概況



起火處燒毀細況



住宅用警報器動作情形(走道)