

避難逃生成功火災案例

1、時間

(1) 發生地址：嘉義市西區青年街147號(共延燒0戶，總共1戶)

(2) 報案：112年04月23日19時33分

(3) 到達：112年04月23日19時38分

2、建築物概要：火場係3層樓 RC 建築物。

3、起火處：初步研判於起火戶1樓。

4、起火原因：火災原因調查中。


5、損失情形：財損約三千元新台幣。

6、燒損概述：燃燒面積合計約1平方公尺。


7、住宅用火災警報器設置與否/作動情形：消防局107年補助安裝於1樓、109年補助1顆安裝於2樓走廊，107年安裝之住警器已由住戶自行拆除，未鳴動。

8、相關圖說


(1) 一樓現場物品配置圖



(2) 二樓現場物品配置圖



(3) 三樓現場物品配置圖



9、火災調查資料

- (1) 出動觀察紀錄：救災車輛接近現場時發現住宅1樓有煙冒出。
- (2) 死傷人數統計：無人員傷亡。

- (3) 人員傷亡紀錄：無。
 - (4) 死傷因素：無。
 - (5) 火災察覺：對面鄰居發現青年街147號1樓(靠近車庫處)有煙冒出，立即撥打119報案。
 - (6) 報案及初期滅火狀況：受理報案後立即派遣本局湖內、德安、東區分隊等3分隊出勤，並加派第一分隊救護車，於4分鐘到達現場，消防人員立即進入撲滅火勢並執行人命搜救。
 - (7) 出口遮蔽情形：到達現場有煙從1樓門口竄出，住戶待消防人員到場後使用遙控器開啟1樓鐵捲門。
 - (8) 電氣火災資料：待鑑定。
 - (9) 火災人員避難逃生情形分析表：起火戶現場有4名住戶在家，經由對面鄰居通知，發現一樓有冒煙情形，在3樓陽台待救，待消防人員到場後，住戶使用遙控器將1樓鐵捲門打開，消防人員順利佈水線入內進行滅火，並將3樓受困民眾安全帶出。
 - (10) 火災人員死亡原因分析表：無人員死亡。
- 10、造成人員死亡可能原因分析：無人員死亡。

11、 火災初期現場應變情形及照片說明



建築物正面



正面入口處



燃燒位置情形



起火戶1樓燒毀情況



2樓住警器安裝位置



住警器近照

12、檢討分析及對策：

(1) 優點：

- 1、鄰居發揮互助精神，在發現有冒煙情形時，立即通報119，爭取寶貴時間。
- 2、初期搶救人員滅火及搜救迅速，避免火勢延燒擴大，順利救援受困民眾。
- 3、受困住戶至3樓前陽台安全區域避難待救，避免在火場內迷失發生危險。
- 4、鄰居機警發現異常並通報，顯示消防宣導有助提升民眾防災意識。

(2) 缺點：

- 1、現場3樓為鐵皮增建，容易發生延燒情形。
- 2、現場樓梯狹窄，且1樓樓梯口有裝設玻璃門，容易影響避難逃生動線。
- 3、現場住戶已自行拔除裝設在1樓的住警器，但未購買新品置換，影響火災預警效果。

(3) 預防對策：

- 1、進行轄區家戶訪視，並加強宣達用火用電、防火避難及關門觀念等事宜，並建議購置居家消防安全設備如滅火器等。
- 2、持續請民眾依據消防法第6條第5項安裝及維護住宅用火災警報器，如經費允許購置連動型，提升火災初期示警效果。
- 3、宣導民眾室內裝修等應使用防火建材，確保建築物防火性能，避免延燒，爭取搶救時效。

13、防範宣導：

(1) 媒體宣導情形：

無

(2) 消防局及 FB 宣導情形：



嘉義市政府消防局湖內分隊
由蕭谷汝發佈 · 21 分鐘 ·

#天乾物燥小心火源
分隊連日來頻繁出動，小編再次的嘮叨一下，用火用電務必小心再小心，防範勝於治療，好的防火觀念讓您受益無窮！
嘉義市政府消防局湖內分隊關心您！
#提醒注意用火用電安全
#電線不打結火災將終結..... 顯示更多



[查看洞察報告和廣告](#)[加強推廣貼文](#)

 你和其他10人