

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| <div> <div>檢測項目</div> <div>樣品編號</div> </div> | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 吳鳳北路                                         | <1                   | 10               | 0.25          | 0.17           | ND(<0.002)      | 145           | <2            | 8.0(21.0℃)     | 0.53                  | 合格         |
| 公園淨水場                                        | <1                   | 1                | 0.35          | 0.18           | ND(<0.002)      | 146           | <2            | 8.0(21.1℃)     | 0.61                  |            |
| 民權路                                          | <1                   | 3                | 0.25          | 0.18           | ND(<0.002)      | 147           | <2            | 8.1(23.5℃)     | 0.60                  |            |
| 林森東路                                         | <1                   | 3                | 0.30          | 0.19           | ND(<0.002)      | 150           | <2            | 8.2(21.0℃)     | 0.61                  |            |
| 義教街                                          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.17           | ND(<0.002)      | 147           | <2            | 8.1(20.3℃)     | 0.43                  |            |
| 荖藤仔                                          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.18           | ND(<0.002)      | 151           | <2            | 8.1(20.9℃)     | 0.37                  |            |
| 文化路                                          | <1                   | 3                | 0.25          | 0.18           | ND(<0.002)      | 151           | <2            | 8.1(21.6℃)     | 0.54                  |            |
| 東洋新村                                         | <1                   | 3                | 0.35          | 0.18           | ND(<0.002)      | 154           | <2            | 8.1(20.7℃)     | 0.52                  |            |
| 蘭潭淨水場                                        | 1                    | 1                | 0.40          | 0.15           | ND(<0.002)      | 145           | <2            | 8.4(22.5℃)     | 0.48                  |            |
| 彌陀路                                          | <1                   | 4                | 0.40          | 0.16           | ND(<0.002)      | 136           | <2            | 8.4(24.4℃)     | 0.40                  |            |
| 檢測方法                                         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 3 月

# 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| 檢測項目<br>樣品編號 | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|--------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 興仁街          | <1                   | 7                | 0.35          | 0.17           | ND(<0.002)      | 137           | <2            | 8.4(21.9℃)     | 0.58                  | 合格         |
| 興安街          | <1                   | 5                | 0.35          | 0.18           | ND(<0.002)      | 138           | <2            | 8.3(24.7℃)     | 0.33                  |            |
| 民生南路         | <1                   | 5                | 0.30          | 0.18           | ND(<0.002)      | 208           | <2            | 8.2(22.7℃)     | 0.50                  |            |
| 重慶路          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.41           | ND(<0.002)      | 114           | <2            | 8.0(22.7℃)     | 0.71                  |            |
| 玉山路          | <1                   | 3                | 0.20          | 0.40           | ND(<0.002)      | 119           | <2            | 8.0(24.3℃)     | 0.75                  |            |
| 育人路          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.44           | ND(<0.002)      | 120           | <2            | 8.0(22.1℃)     | 0.75                  |            |
| 北港路          | <1                   | 18               | 0.20          | 0.42           | ND(<0.002)      | 113           | <2            | 8.1(21.9℃)     | 0.77                  |            |
| 北社尾路         | <1                   | 1                | 0.20          | 0.43           | ND(<0.002)      | 114           | <2            | 8.0(22.8℃)     | 0.68                  |            |
| 博愛路          | <1                   | 10               | 0.35          | 0.21           | ND(<0.002)      | 147           | <2            | 8.0(24.6℃)     | 0.35                  |            |
| 以下空白         |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
|              |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
| 檢測方法         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 3 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| <div> <div>檢測項目</div> <div>樣品編號</div> </div> | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 吳鳳北路                                         | <1                   | <1               | 0.25          | 0.23           | ND(<0.001)      | 142           | <2            | 8.1(22.0℃)     | 0.73                  | 合格         |
| 公園淨水場                                        | <1                   | 2                | 0.25          | 0.18           | ND(<0.001)      | 141           | <2            | 8.2(21.5℃)     | 0.63                  |            |
| 民權路                                          | <1                   | 1                | 0.25          | 0.20           | ND(<0.001)      | 138           | <2            | 8.2(23.1℃)     | 0.72                  |            |
| 林森東路                                         | <1                   | 2                | 0.30          | 0.20           | ND(<0.001)      | 141           | <2            | 8.2(21.4℃)     | 0.75                  |            |
| 義教街                                          | <1                   | 2                | 0.25          | 0.18           | ND(<0.001)      | 141           | <2            | 8.2(20.0℃)     | 0.33                  |            |
| 荖藤仔                                          | <1                   | <1               | 0.15          | 0.22           | ND(<0.001)      | 142           | <2            | 8.2(20.2℃)     | 0.38                  |            |
| 文化路                                          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.21           | ND(<0.001)      | 140           | <2            | 8.2(21.9℃)     | 0.54                  |            |
| 東洋新村                                         | <1                   | 1                | 0.20          | 0.26           | ND(<0.001)      | 142           | <2            | 8.3(20.8℃)     | 0.61                  |            |
| 蘭潭淨水場                                        | <1                   | 2                | 0.25          | 0.20           | ND(<0.001)      | 133           | <2            | 8.3(22.3℃)     | 0.54                  |            |
| 彌陀路                                          | <1                   | 6                | 0.35          | 0.22           | <0.01           | 134           | <2            | 8.2(22.8℃)     | 0.71                  |            |
| 檢測方法                                         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 2 月

# 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| 檢測項目<br>樣品編號 | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|--------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 興仁街          | <1                   | 5                | 0.30          | 0.19           | <0.01           | 134           | <2            | 8.3(22.5℃)     | 0.63                  | 合格         |
| 興安街          | <1                   | <1               | 0.25          | 0.24           | <0.01           | 140           | <2            | 8.2(23.0℃)     | 0.45                  |            |
| 民生南路         | <1                   | 14               | 0.30          | 0.19           | ND(<0.001)      | 135           | <2            | 8.2(22.6℃)     | 0.51                  |            |
| 重慶路          | <1                   | 5                | 0.35          | 0.46           | ND(<0.001)      | 110           | <2            | 8.0(22.6℃)     | 0.89                  |            |
| 玉山路          | <1                   | <1               | 0.20          | 0.48           | <0.01           | 109           | <2            | 8.3(22.9℃)     | 0.87                  |            |
| 育人路          | <1                   | 7                | 0.20          | 0.45           | ND(<0.001)      | 107           | <2            | 8.0(20.5℃)     | 0.89                  |            |
| 北港路          | <1                   | 16               | 0.30          | 0.18           | ND(<0.001)      | 142           | <2            | 8.3(21.3℃)     | 0.53                  |            |
| 北社尾路         | <1                   | 11               | 0.25          | 0.19           | ND(<0.001)      | 141           | <2            | 8.3(22.3℃)     | 0.44                  |            |
| 博愛路          | <1                   | 4                | 0.35          | 0.19           | <0.01           | 141           | <2            | 8.2(22.4℃)     | 0.40                  |            |
| 以下空白         |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
|              |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
| 檢測方法         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 2 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| <div> <div>檢測項目</div> <div>樣品編號</div> </div> | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 吳鳳北路                                         | <1                   | 3                | 0.25          | 0.27           | ND(<0.001)      | 134           | <2            | 8.3(24.0℃)     | 0.64                  | 合格         |
| 公園淨水場                                        | <1                   | 2                | 0.25          | 0.32           | ND(<0.001)      | 136           | <2            | 8.1(25.0℃)     | 0.69                  |            |
| 民權路                                          | <1                   | 3                | 0.20          | 0.32           | ND(<0.001)      | 135           | <2            | 8.1(26.0℃)     | 0.76                  |            |
| 林森東路                                         | <1                   | 2                | 0.20          | 0.32           | ND(<0.001)      | 130           | <2            | 8.2(24.5℃)     | 0.71                  |            |
| 義教街                                          | <1                   | 15               | 0.25          | 0.33           | ND(<0.001)      | 134           | <2            | 8.1(23.0℃)     | 0.66                  |            |
| 荖藤仔                                          | <1                   | 3                | 0.20          | 0.33           | ND(<0.001)      | 137           | <2            | 8.2(24.2℃)     | 0.58                  |            |
| 文化路                                          | <1                   | 7                | 0.15          | 0.34           | ND(<0.001)      | 129           | <2            | 8.2(25.2℃)     | 0.50                  |            |
| 東洋新村                                         | <1                   | 2                | 0.15          | 0.33           | ND(<0.001)      | 125           | <2            | 8.2(23.8℃)     | 0.62                  |            |
| 蘭潭淨水場                                        | <1                   | 11               | 0.15          | 0.28           | ND(<0.001)      | 124           | <2            | 8.2(22.9℃)     | 0.72                  |            |
| 彌陀路                                          | <1                   | 2                | 0.25          | 0.26           | ND(<0.001)      | 125           | <2            | 8.2(23.5℃)     | 0.69                  |            |
| 檢測方法                                         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 1 月

# 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

| 檢測項目<br>樣品編號 | 大腸桿菌群<br>(CFU/100ml) | 總菌落數<br>(CFU/ml) | 濁度<br>(NTU)   | 硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 亞硝酸鹽氮<br>(mg/l) | 硬度<br>(mg/l)  | 色度<br>鉑鈷單位    | ※pH<br>(以 ℃表示) | ※自由<br>有效餘氯<br>(mg/l) | 檢測結果<br>判定 |
|--------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 興仁街          | <1                   | <1               | 0.25          | 0.27           | <0.01           | 131           | <2            | 8.2(22.9℃)     | 0.62                  | 合格         |
| 興安街          | <1                   | <1               | 0.20          | 0.27           | <0.01           | 128           | <2            | 8.2(24.5℃)     | 0.47                  |            |
| 民生南路         | <1                   | 2                | 0.15          | 0.27           | <0.01           | 127           | <2            | 8.2(23.5℃)     | 0.51                  |            |
| 重慶路          | <1                   | <1               | 0.20          | 0.33           | ND(<0.001)      | 125           | <2            | 8.2(24.0℃)     | 0.52                  |            |
| 玉山路          | <1                   | 2                | 0.20          | 0.34           | <0.01           | 122           | <2            | 8.2(27.8℃)     | 0.53                  |            |
| 育人路          | <1                   | 2                | 0.25          | 0.34           | <0.01           | 121           | <2            | 8.1(22.3℃)     | 0.52                  |            |
| 北港路          | <1                   | <1               | 0.25          | 0.31           | <0.01           | 130           | <2            | 8.2(22.2℃)     | 0.59                  |            |
| 北社尾路         | <1                   | 15               | 0.20          | 0.36           | <0.01           | 134           | <2            | 8.1(23.0℃)     | 0.55                  |            |
| 博愛路          | <1                   | 10               | 0.20          | 0.36           | <0.01           | 132           | <2            | 8.1(23.3℃)     | 0.38                  |            |
| 以下空白         |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
|              |                      |                  |               |                |                 |               |               |                |                       |            |
| 檢測方法         | NIEA E230.55B        | NIEA E204.55B    | NIEA W219.52C | NIEA W419.51A  | NIEA W418.52C   | NIEA W208.51A | NIEA W201.52B | -              | -                     | -          |

檢驗日期:106 年 1 月