

附錄六 工作記錄

日期	工作人員	工作項目	備註
91/10/14	吳南葳	嘉義文化局投標比價	
91/10/21	吳南葳	合約簽訂	
91/11/18	吳南葳	聯絡劉舜仁老師助理章順敏小姐關於製作第二原圖事宜	
91/12/9	吳南葳	到東海大學劉舜仁老師研究室拿部分嘉義火車站的圖面&到嘉義市文化局文化資產課找相關資料	
91/12/13	吳南葳	台灣分館蒐集資料	
91/12/15	吳南葳	台灣分館蒐集資料	
91/12/17	吳南葳	中研院蒐集資料	
91/12/19	吳南葳	台大總圖蒐集資料	
91/12/25	吳南葳	台大總圖蒐集資料	
92/1/3	吳南葳、吳南芃	台大、師大總圖蒐集資料	
92/1/7	吳南葳	掃描嘉義驛原圖	
92/1/8	吳南葳	掃描嘉義驛原圖	
92/1/10	吳南葳、黃玉雨	到東海大學劉舜仁老師研究室翻拍部分嘉義火車站的圖面	
92/1/13	吳南葳、林澤昇	與嘉義站總務室詹先生討論測繪工作內容	
92/1/14	吳南葳	台灣文獻館蒐集資料	
92/1/15	吳南葳	台灣文獻館蒐集資料	
92/1/16	吳南葳	至嘉義市政府都市計劃課找地形圖，車站周圍環境現況調查	
92/1/18	林澤昇、吳巧俐、黃茂榮、陳明祥、陳靜蓉、高碧岑、鄭雅友 吳南葳	測繪工作：反射天花平面圖 sketch 平面圖初測完成 TRUSS 大樣一 sketch、TRUSS 大樣二 sketch 剖面 (A) 一~三 初測、sketch 窗大樣 a 測繪 窗大樣 b sketch 門大樣 A 測繪 門大樣 B sketch 現況調查攝影紀錄	
92/1/19	林澤昇、吳巧俐、黃茂榮、陳明祥、陳靜蓉、高碧岑、鄭雅友	測繪工作：剖面 (A) 一~三測繪 屋頂平面測繪 門大樣 A 補測 門大樣 B 測繪 窗大樣 b 測繪 窗大樣 a 補測 貴賓室平面 sketch 貴賓室剖面 (A) sketch	

	吳南葳	貴賓室外牆大樣 sketch 立面大樣測繪 TRUSS 大樣三 sketch 門大樣 C sketch 現況調查攝影紀錄	
92/1/20	黃俊銘、堀込憲二 吳南葳	老師現場初步會勘 嘉義工務段資料蒐集	
92/1/21	吳南葳	嘉義工務段資料蒐集	
92/1/22	吳南葳	嘉義工務段資料蒐集	
92/1/23	林澤昇、吳巧俐、 黃茂榮、劉瑞仁、 陳靜蓉、高碧岑 吳南葳	測繪工作：右側立面一、二，背立面大樣測繪 正背立面，背立面一~三，正立面一~三測繪 窗大樣 f sketch 門窗大樣 C、D、c、e 測繪 門大樣 E 測繪 貴賓室室內立面測繪 貴賓室外牆大樣測繪 貴賓室剖面 (A) 測繪 嘉義工務段資料蒐集	
92/1/24	林澤昇、吳巧俐、 黃茂榮、劉瑞仁、 陳靜蓉、高碧岑 吳南葳	測繪工作：月台剖面 sketch 大門立面大樣 sketch TRUSS 大樣二、三測繪 TRUSS 大樣四測繪 大廳柱頭大樣測繪 門大樣 A 補測雨棚、天窗 剖面 A 貴賓室天花大樣 測繪 窗大樣 f 測繪 第貳招待室立面 測繪 正立面圖二 測繪 嘉義工務段資料蒐集	
92/1/25	林澤昇、吳巧俐、 黃茂榮、劉瑞仁 吳南葳、鄭雅友	測繪工作：RUSS 大樣二、三、四測繪 大門立面大樣測繪 月台剖面測繪 鋪面測繪 剖面 A 貴賓室天花大樣測繪 第一月台鋼架現況調查，立面裝修材料現況調查，攝影紀錄	
92/1/26	吳南葳、鄭雅友	第一月台鋼架現況調查，立面裝修材料現況調查，攝影紀錄	
92/2/8	吳南葳	台灣分館蒐集資料	
92/2/10	黃俊銘、吳南葳	與老師討論期中報告之內容	

92/2/14	吳南葳	台灣分館蒐集資料	
92/2/19	堀込憲二、吳南葳	與老師討論文獻紀錄中關於材料的部分	
92/2/20	黃俊銘、吳南葳	與老師討論期中報告之內容	
92/3/9	吳南葳	聯絡劉舜仁老師助理章順敏小姐關於製作第二原圖事宜	
92/3/31	吳南葳	聯絡劉舜仁老師助理章順敏小姐關於製作第二原圖事宜	
92/4/2	吳南葳、林澤昇	月台鋼架現況調查，攝影紀錄	
92/4/3	吳南葳、林澤昇	門窗現況現況調查，攝影紀錄	
92/4/28	黃俊銘、吳南葳	嘉義市文化局期中簡報	
92/4/29	吳南葳、顏亮平	室內灰泥牆面現況調查，攝影紀錄	
92/4/30	吳南葳、顏亮平	天花現況調查，室內灰泥牆面現況調查，攝影紀錄	
92/5/1	吳南葳、李國玄、顏亮平	室內灰泥牆面現況調查，站區週邊附屬建築物調查，攝影紀錄	
92/5/15	吳南葳、李國玄、顏亮平	月台鋼架雨棚現況調查，外牆面磚現況破壞調查、值班站長室內牆面裝修現況調查，攝影紀錄	
92/5/16	吳南葳、李國玄、顏亮平	月台鋼架雨棚現況調查，外牆面磚現況破壞調查，候車室、大廳、原快車候車室內牆面裝修現況調查，攝影紀錄	
92/5/17	吳南葳、顏亮平	站區週邊附屬建築物調查	
92/5/18	吳南葳、林澤昇、吳巧俐、洪澍顯	車站辦公室及第二月台鋼架測繪，站區週邊附屬建築物調查，立面附屬雜項調查，攝影紀錄	
92/5/19	吳南葳、顏亮平	至嘉義工務段蒐集修繕資料	
92/5/20	吳南葳、顏亮平	至嘉義工務段蒐集修繕資料	
92/5/21	吳南葳、顏亮平	至嘉義工務段蒐集修繕資料	
92/5/22	吳南葳、顏亮平	立面附屬雜項調查、面磚現況調查	
92/5/25	林澤昇	第二月台鋼架測繪	
92/6/1	林澤昇、吳敘禎、李國玄	門窗五金調查，月台鋼架雨棚現況調查，攝影紀錄	
92/6/3	吳南葳、林澤昇、吳敘禎	售票房及自動售票機房現況調查，門窗五金調查，立面附屬雜項調查，攝影紀錄	
92/6/4	吳南葳、葉俊麟	外牆洗石子、內牆磨石子、地坪磨石子調查，攝影紀錄	
92/6/8	林澤昇	測繪紀錄	
92/6/11	黃俊銘、吳南葳	與老師討論期末報告之內容	
92/6/13	葉俊麟	外牆洗石子、內牆磨石子、地坪磨石子調查，攝影紀錄	
92/6/20	李國玄	至嘉義工務段取得站區配置圖面	
92/6/26	黃俊銘、吳南葳	與老師討論期末報告之內容	
92/7/3	黃俊銘、吳南葳	嘉義市文化局期末簡報	

附錄六 工作人員表

計劃主持人：黃俊銘副教授

協同主持人：堀込憲二副教授

專任研究助理：吳南葳

兼任研究助理：林澤昇

內文撰稿：黃俊銘、吳南葳、葉俊麟、林澤昇、吳敘禎、李國玄、顏亮平

測繪人員：林澤昇、吳巧俐、吳敘禎、洪樹顯、高碧岑、陳明祥、陳靜蓉、黃茂榮、
鄭雅友、劉瑞仁