

目錄

第一章	前言	
	第一節 計畫緣起	1-1
	第二節 計畫範圍	1-2
	第三節 研究方法與流程	1-4
	第四節 相關研究與參考文獻	1-5
第二章	歷史背景之研究	
	第一節 嘉義市北社尾王氏崛起	2-1
	2-1-1 北社尾聚落發展脈絡	2-1
	2-1-2 王氏家族遷徙脈絡	2-5
	2-2-3 小結	2-10
	第二節 王氏宗族組織與運作	2-11
	第三節 王姓宗祠之建築發展歷程	2-16
	2-3-1 創建沿革	2-16
	2-3-2 擇址	2-18
	2-3-3 建築格局與形制	2-19
	第四節 文物匾額、碑文	2-34
	第五節 小結	2-39
第三章	現況調查	3-1
	第一節 周圍環境描述	3-3
	3-1-1 基地環境	3-3
	3-1-2 土地權屬與都市計畫分區	3-5
	3-1-3 空間使用現況	3-7
	第二節 構造損壞現況調查	3-8
	3-2-1 地坪	3-11
	3-2-2 牆體	3-12
	3-2-3 屋面	3-22
	3-2-4 木構架	3-28
	第三節 裝飾性構件損壞現況調查	3-42
	3-3-1 木雕	3-42
	3-3-2 石雕	3-45
	3-3-3 剪黏及泥塑	3-46

3-3-4 彩畫	3-47
3-3-5 門聯	3-49
第四章 修復與再利用建議	
第一節 修復計畫與範圍	
4-1-1 修復原則與保存評估	4-1
4-1-2 修復範圍的界定	4-2
第二節 修復準則與方法	4-3
4-2-1 地坪	4-4
4-2-2 牆體及門窗	4-4
4-2-3 屋面	4-5
4-2-4 木構件	4-6
4-2-5 裝飾性構件	4-9
4-2-6 結構安全評估	4-12
第三節 修復經費概估	4-15
第四節 再利用之原則	4-23
4-4-1 都市計畫環境與地籍分析	4-20
4-4-2 背景與可行之空間屬性分析	4-25
第五節 整體空間再利用計畫	4-27
4-5-1 再利用建議說明	4-27
4-5-2 空間使用模式說明	4-29
第五章 結論與建議	5-1
參考書目	
附錄一 訪談紀錄	
附錄二 建築測繪圖－現況與修護圖	