112第2季嘉義市水質監測結果

測站名稱	採樣日期	河川污染指數	水溫	酸鹼值	導電度	溶氧(電極法)	生化需氧量	化學需氧量	懸浮固體	大腸桿菌群	氨氮	鎘	鉛	銅	鋅	錳	鉻	備註
盧山橋	112/4/12	2.8	24.9	7.6	596	4	3.0	30.1	4.8	21,000	0.65	0.001	ND(＜0.0037)	0.003	0.009	0.123	0.001	
台林橋																		水深不足，無採樣
華興橋	112/4/12	6.3	26.5	7.8	1450	4.2	22.7	58.6	32.0	290,000	1.62	0.001	ND(＜0.0037)	0.005	0.369	0.365	0.005	
忠義橋	112/4/12	1.5	24.8	7.8	595	5.8	3.0	23.7	8.0	7,000	0.38	0.001	ND(＜0.0037)	ND(＜0.0011)	0.011	0.099	0.001	
永欽一號橋	112/4/12	4.0	24.7	7.4	857	3.2	10.6	35.6	10.6	830,000	0.91	0.001	ND(＜0.0037)	ND(＜0.0011)	0.012	0.348	0.001	
蘭潭進水口																		水深不足，無採樣
蘭潭取水口	112/4/12	1.5	25.6	8.7	407	6.9	2.3	15.8	35.7	850	0.26	0.001	0.006	0.005	0.022	0.042	0.002	
香湖公園	112/4/12	5.8	31.5	7.8	695	4.5	24.0	68.8	11.4	-	2.42	0.001	ND(＜0.0037)	0.002	0.014	0.146	ND(＜0.0008)	
頂庄社區(入)	112/4/12	5.8	27.5	7.5	796	2.4	16.2	37.2	5.2	-	1.85	0.001	ND(＜0.0037)	0.007	0.018	0.138	0.002	
頂庄社區(出)	112/4/12	4.8	25.1	7.5	667	2.7	11.5	19.8	3.0	-	1.55	0.001	ND(＜0.0037)	0.001	0.008	0.171	0.001	
十四甲排水	112/4/12	5.8	29.6	9.0	567	9.5	31.9	87.0	80.3	-	1.90	0.001	ND(＜0.0037)	0.005	0.027	0.233	0.003	
民雄排水	112/4/12	3.3	29.9	7.9	398	5.2	5.2	54.6	8.3	-	0.82	0.003	0.024	0.027	1.49	0.166	0.008	
北區排水	112/4/13	5.8	26.0	7.6	877	2.2	26.7	45.1	7.0	-	2.40	0.001	ND(＜0.0037)	0.004	0.044	0.201	0.001	
西區排水	112/4/13	4.5	25.9	8.2	700	6.8	24.5	56.2	8.6	-	2.69	0.001	ND(＜0.0037)	0.004	0.014	0.113	0.001	
中央排水	112/4/13	5.0	28.0	8.0	841	4.8	27.5	67.3	15.8	-	2.85	0.001	ND(＜0.0037)	0.028	0.022	0.162	0.001	
南排排水	112/4/13	6.8	27.7	7.4	830	1.3	26.1	57.0	8.7	-	2.40	0.001	0.007	0.005	0.044	0.092	0.001	
興村排水	112/4/13	7.3	26.5	7.5	1000	2.2	48.1	115	20.4	-	3.64	0.001	ND(＜0.0037)	0.007	0.028	0.079	0.001	
盧山橋	112/5/10	2.8	25.8	7.4	279	4.0	4.3	21.5	6.1		0.14							
台林橋	112/5/10	4.8	26.3	7.3	414	2.7	8.8	28.4	10.3		2.18							
華興橋	112/5/10	4.8	28.0	7.3	665	3.4	9.4	34.2	11.6		1.09							
忠義橋	112/5/10	2.8	27.2	8.1	369	5.1	5.1	22.3	8.5		0.17							
永欽一號橋	112/5/10	4.8	26.5	7.5	655	3.9	6.8	20.0	15.6		1.38							
蘭潭進水口																		水深不足，無採樣
蘭潭取水口	112/5/10	1.5	28.1	7.8	264	5.0	1.4	8.5	9.8		0.10							
香湖公園	112/5/10	4.0	29.3	8.2	418	6.3	13.1	50.7	7.3		2.90							
頂庄社區(入)	112/5/10	7.8	25.2	7.2	562	1.9	24.1	64.6	10.9		6.67							
頂庄社區(出)	112/5/10	4.0	25.4	7.6	308	3.1	14.8	50.7	33.5		0.39							
十四甲排水	112/5/10	5.0	29.6	7.8	485	6.7	44.6	198	32.5		1.25							
民雄排水	112/5/10	2.8	30.3	7.5	2460	5.2	6.0	35.7	10.6		0.30							
北區排水	112/5/10	5.8	27.1	7.3	548	4.2	12.7	39.6	8.4		3.58							
西區排水	112/5/10	5.5	29.2	7.9	458	7.6	25.8	59.6	11.3		3.17							
中央排水	112/5/10	4.5	31.0	9.6	455	10.8	30.5	68.8	7.9		1.18							
南排排水	112/5/10	6.8	28.0	8.0	432	2.9	16.5	50.7	6.3		3.80							
興村排水																		水深不足，無採樣
盧山橋	112/6/6	3.5	29.8	7.6	424	4.0	5.3	28.9	10.5		0.15							
台林橋	112/6/6	5.8	29.8	7.8	422	3.8	7.4	67.3	398		0.16							
華興橋	112/6/7	5.8	29.2	8.3	417	4.3	7.5	43.7	287		0.33							
忠義橋	112/6/6	3.3	32.0	7.9	477	4.2	4.1	25.2	48.2		0.28							
永欽一號橋	112/6/6	4.0	29.8	7.6	261	3.6	7.2	19.2	48.7		0.29							
蘭潭進水口	112/6/6	2.0	34.2	8.2	500	5.0	3.3	11.8	17.2		0.15							
蘭潭取水口																		水深不足，無採樣
香湖公園	112/6/7	2.8	30.7	8.8	663	7.2	12.3	42.9	9.0		0.96							
頂庄社區(入)	112/6/6	7.3	29.1	8.0	690	1.4	9.5	48.8	29.6		24.2							
頂庄社區(出)	112/6/6	6.8	24.0	8.0	618	1.4	8.0	80.7	4.4		3.19							
十四甲排水	112/6/6	2.3	36.9	9.8	614	7.3	14.0	84.4	13.5		0.31							
民雄排水	112/6/6	2.8	35.8	8.8	335	5.1	6.0	32.6	8.5		0.32							
北區排水	112/6/7	5.8	31.4	8.4	725	3.8	16.9	46.4	10.0		2.17							
西區排水	112/6/7	4.5	33.1	9.0	728	6.6	26.8	70.3	13.5		1.22							
中央排水	112/6/7	4.5	35.8	9.8	584	8.0	28.3	71.8	11.5		1.20							
南排排水	112/6/6	7.8	30.6	7.9	630	1.1	19.3	48.1	10.9		11.4							
興村排水																		水深不足，無採樣