

檢查日期：112年8月11日

兒童課後照顧服務中心公共安全、班務行政管理抽查紀錄表—教育

班名	私立多易兒童課後照顧服務中心		電話	05-2718620	
班址	嘉義市嘉北街54號(1-2樓)、64號(1樓)				
負責人	王智慧		主任	王智慧	
立案證號	府教社字第1035012011號		中心總面積	268.7 m ²	
室內面積	268.7 m ²		室外面積	0 m ²	
主管單位	檢查項目	符合規定	不符規定	查核情形	
教育	一、班址	✓		違規擴大使用：路(街)段巷弄 號樓	
	二、中心名稱	✓		<input type="checkbox"/> 未依核准立案之全名書寫 <input type="checkbox"/> 其它	
	三、盥洗設備	✓		<input type="checkbox"/> 大便：男 T 女 T 小便器：水龍頭：T	
	四、定型化契約、收費收據	✓		<input type="checkbox"/> 未註明退費規定 <input type="checkbox"/> 退費說明不符規定	
	五、立案證書	✓		<input type="checkbox"/> 未懸掛於明顯處所 <input type="checkbox"/> 僅懸掛影本	
	六、每生使用面積	✓		<input type="checkbox"/> 核准人數 71 名，擺設桌椅 9.20 套 <input type="checkbox"/> 通道暢通 19.20	
	七、簡章名冊備查		✓	<input type="checkbox"/> 簡章名冊未留班備查	
	八、師資聘用資格	✓		<input type="checkbox"/> 師資未符聘用資格	
	九、投保公共意外責任險	✓		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 (500 平方公尺以上加倍)	
	十、性騷擾防治宣導及建立申訴管道	✓		<input checked="" type="checkbox"/> 實施性騷擾防治宣導 <input type="checkbox"/> 建立申訴管道(10 人以上)、防治措施 (30 人以上)	
	十一、訂定個人資料檔案安全維護計畫	✓		<input checked="" type="checkbox"/> 已訂定並報府備查。 <input type="checkbox"/> 尚未訂定	
建議及待改進事項	<p>1. 簡章課照全名須明列。</p> <p>2. 無供餐食，故無豬肉來源標示。</p>				
稽查人員	楊雅如		業者	王智慧	



檢查日期：112年8月11日

兒童課後照顧服務中心公共安全管理抽查紀錄表—建管

班名	私立多易兒童課後照顧服務中心	電話	05-2718620	
班址	嘉義市嘉北街54號(1-2樓)、64號(1樓)			
負責人	王智慧	主任	王智慧	
立案證號	府教社字第1035012011號	中心總面積	268.7 m ²	
室內面積	268.7 m ²	室外面積	0 m ²	
主管單位	檢查項目	符合規定	不符合規定	查核情形
工務處 使管科	一、公共安全檢查申報		✓	<input type="checkbox"/> 建築物公共安全申報書檢查登記碼：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未辦理年度公共安全檢查申報 <input type="checkbox"/> 逾改善期限，迄未重新辦理申報
	二、走廊（室內通路）		—	<input type="checkbox"/> 堆積雜物致妨礙逃生避難 <input type="checkbox"/> 擅自封閉、阻塞 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	三、直通樓梯		—	<input type="checkbox"/> 樓梯堆積雜物致妨礙逃生避難 <input type="checkbox"/> 擅自封閉、阻塞、改造致不符規定 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	四、安全梯		—	<input type="checkbox"/> 樓梯堆積雜物致妨礙逃生避難 <input type="checkbox"/> 擅自封閉、阻塞、改造致不符規定 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	五、特別安全梯（含排煙室）		—	<input type="checkbox"/> 防火門擅自拆除、封閉、擅設栓鎖 <input type="checkbox"/> 防火門自動關閉裝置損毀或未設置 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	六、防火區劃		—	<input type="checkbox"/> 自動防火捲門下方堆置雜物 <input type="checkbox"/> 擅自變更改造致破壞防火區劃 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	七、緊急進口		—	<input type="checkbox"/> 擅自封閉、阻塞致不符規定 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
	八、昇降設備		—	<input type="checkbox"/> 未依法申領使用許可證 <input type="checkbox"/> 使用許可證已逾有效期限 依據建築物公共安全申報書本項目為 <input type="checkbox"/> 免檢討 <input type="checkbox"/> 合格
建議及待改進事項	函請改善			
稽查人員	何如碧		業者	王智慧

檢查日期：112年8月11日

兒童課後照顧服務中心公共安全管理抽查紀錄表—消防

班 名	私立多易兒童課後照顧服務中心		電 話	05-2718620	
班 址	嘉義市嘉北街54號(1-2樓)、64號(1樓)				
負 責 人	王智慧		主 任	王智慧	
立案證號	府教社字第1035012011號		中心總面積	268.7 m ²	
室內面積	268.7 m ²		室外面積	0 m ²	
主管單位	檢 查 項 目	符合規定	不符規定	查 核 情 形	
消 防	一、滅火器是否符合規定	✓			
	二、室內消防設備是否符合規定		—		
	三、自動撒水設備是否符合規定		—		
	四、其他滅火設備是否符合規定		—		
	五、警報設備是否符合規定		—		
	六、避難逃生設備(標示設備、緊急及照明設、避難器具)是否符合規定	✓			
	七、檢修申報是否符合規定	✓			
	八、防火管理是否符合規定	✓			
	九、防焰規制是否符合規定	✓			
建議及待改進事項					
稽查人員	隊員陳福明		業者	甘瓊婷(代)	

